

TAŞMA PAYI UYGULAMA ÖRNEĞİ

X YANLIŞ

Tasarıma taşma payı verilmemiş. Kesim sırasında yaşanabilecek ufak kaymalarda tasarımın çevresinde beyaz alanlar kalacaktır.



X YANLIŞ

Tasarımın zemin görseli güvenli alanda bırakılmış. Baskı ve kesim sonrası tasarımın çevresinde beyaz çerçeve kalacaktır.



X YANLIŞ

Yazı, logo ve görseller kesim alanına sıfır olarak konumlandırılmış. Baskı ve kesim sonrası yazı, logo ve görseller kesilme riski taşımaktadır.



✓ DOĞRU

1. ADIM

Şablon çizgileri ile tasarımınızın taşma payları ve görsellerin güvenli alanda yer aldığını kontrol ediniz.



2. ADIM

Son kontrollerinizin ardından şablon çizgilerini kaldırarak tasarımınızı kaydediniz.

